

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 249	Nombre del conjunto Granero del diezmo de Mofarés	Categoría/Subcategoría Etnológico/Graner del Denme
Nº Catálogo PGOU 249	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Abandonado
Unidades asociadas al conjunto 249 Granero del diezmo		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 04/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Albero; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista lateral del granero



Descripción: Vista frontal del granero.



Descripción: Detalle de la técnica constructiva de la cubierta desde el exterior.




Descripción: Foto de la cubierta por aproximación de hiladas y vano.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 456843.9; Y: 4380135.27

Ubicación

Llano. En un camino justo por detrás de la finca Mofarés.

Calificación del suelo

SR-4 y SR-2

Vegetación

Arboles de cultivo de secano (algarrobo, almendro,...) herbáceas, matorral.

Recursos hídricos

Torrentera a 350 m. y sistema hidráulico a escasos metros.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Medieval (S. XIII-XIV), Moderno y Contemporáneo.

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un granero para almacenar productos (Trigo). En época medieval esta estructura aparece vinculada al cobro y almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona y el rey. Este conjunto pudo centralizar los impuestos de la zona de Calviá.

7. Visibilidad desde el conjunto

Visibilidad muy reducida a la casa, al camino, a los terrenos agrícolas y a los montes circundantes.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de un granero para almacenar productos (Trigo). En época medieval esta estructura aparece vinculada al cobro y almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona y el rey. Este conjunto pudo centralizar los impuestos de la zona de Calviá.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
249	5 sobre 5 (con cubierta)	6 sobre 10 (>90% evidencia configuración y materiales, aunque totalmente deteriorados, han perdido su función)	5.5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	3,25

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

- Visitas
- Vegetación.
- Caminos.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (con cubierta)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2)	2.33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

1 sobre 5 (1 artículo)

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2,25

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 sobre 3 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

2.33+2.25+1+4.2+0+0+=1.63 Ponderado 41.70%

12. Referencias bibliográficas

VALERO, G. (1996) Itinerari cultural per la vila de Calvià (Balears). Ajuntament de Calvià.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

-Consolidación

Actuaciones para potenciar la visita pública

-Señalización
-Accesos.
-Trípticos.

Priorización de las actividades