

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 257	Nombre del conjunto Pozo de Son Claret	Categoría/Subcategoría Etnológico/Sist. Hidráulico
Nº Catálogo PGOU 257	Nº Carta Arqueológica	Uso actual En uso
Unidades asociadas al conjunto 257. Pozo		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión 05/2008	Equipo responsable D. Albero, M. Calvo; M. Calderón

2. Documentación fotográfica




Descripción: Pozo con tubería.



Descripción: Bomba de extracción y cintell




Descripción: Coll por su vertiente oeste.




3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del conjunto



- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 455431.13; Y: 4382806.93

Ubicación

En unos terrenos de cultivo justo delante de la finca de Son Claret.

Calificación del suelo

SR-3

Vegetación

Árboles frutales, vegetales y hortalizas.

Recursos hídricos

Torrente de Galatzó a 300 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Pozo de extracción de aguas subterráneas con fines agrícolas y ganaderos.

7. Visibilidad desde el conjunto

El conjunto centra su visibilidad en el entorno agrícola inmediato y en la casa de Son Claret.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de un pozo con cintell de gran profundidad (> 20 m.) con bomba de extracción de agua. El paredado del pozo es rústico construido con la técnica de piedra en sec y piedra calcárea viva vidrenca mediana colocada de cara con la junta poc closa. Actualmente por el pozo pasa una tubería que se relaciona con la bomba. El cintell del pozo responde a otra técnica constructiva y puede ser posterior. Es de planta rectangular de 1.03 x 0.8 m. y está realizado en su totalidad por mortero, con una altura máxima de 0.59 m. En esta estructura se inserta la bomba de extracción que presenta un engranaje de hierro. La boca del pozo aparece cubierta por una plancha de metal.

El estado del elemento es bueno, entre 50-90% de conservación de configuración del conjunto y materiales.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
257	2 sobre 5 (0.5-1 m) (0.59 m)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	2

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Erosión por hídricos y pendiente.
 Creación de accesos
 Actividad agrícola
 Vegetales: desestabilización de estructuras.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visible

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
2 sobre 5 (0.5-1 m) (0.59 m)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2)	1,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $1,33+2+1+4,2+0+0/6= 1,42$ Ponderado 36,37%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza
Consolidación
Mantenimiento

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización
Accesos
Trípticos.

Priorización de las actividades