

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
439	Reloj de sol de Peguera	Arquitectura civil/Reloj de sol
nivel de proteccion	Autor	Nº Catalogos CIM
Integral		
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	
439	Decorativo	
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
Relacionado con ficha 84		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
09/2008		C. Colom

2. Documentación fotográfica



Descripción: El reloj de sol está situado en el muro lateral de la vivienda principal, en el extremo de la primera planta.




Descripción: Reloj vertical declinante que conserva el estil de hierro con soporte en la parte inferior. Los elementos decorativos están pintados aunque desvanecidos.




Descripción: Reloj vertical declinante que conserva el estil de hierro con soporte en la parte inferior. Los elementos decorativos están pintados aunque desvanecidos.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X= 45313102 Y= 4377960.19

Ubicación

Peguera. Crta. Peguera-Es Capdellà Km. 0.5

Calificación del suelo

Vegetación

Recursos hídricos

Usos permitidos

unicamente se permite el mantenimiento del uso actual y actuaciones de consolidación y restauración del bien

5. Marco cronológico

1892

6. Análisis funcional-tipológico

Reloj de sol

7. Visibilidad desde el conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Reloj de sol vertical declinante con orientación de 10° E. Está situado en la fachada lateral del cuerpo principal, en el extremo de la primera planta. El reloj es cuadrado y mide 160X140 cm. Data de 1892. Está realizado con mortero de cal. Los elementos decorativos están pintados, aunque se han desvanecido en gran parte. Se pueden observar varias partes distribuidas en forma de "U". En la línea exterior los números, marcando entre las 3 y las 8. En el interior se disponen dos cuerpos, formando una "U" con un triángulo en el extremo rematado con una bola. En esta zona se marcan las franjas horarias. En el centro se conserva el estil de hierro con bola en el extremo con decoración de flor estilizada en la línea de medio día y en la base hay otra, aunque está es de menor tamaño.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Patología o defectos en muros	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Patología o defectos en cubiertas	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Elementos distorsionantes	<input style="width: 90%;" type="text"/>

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Grado de Conservación del Conjunto	<input style="width: 90%;" type="text"/>

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2
<input style="width: 90%;" type="text"/>				

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Como elemento estético-arquitectónico	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Como elemento paisajístico ambiental	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Nivel de protección	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Nivel de deterioro	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Valoración cualitativa media	<input style="width: 90%;" type="text"/>

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

Acceso

Tipo de Acceso

Medio de Acceso

Adecuación del Acceso

Tiempo desde la vía pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

Interpretación

Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Monumentalidad del conjunto**

Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

Superficie del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

16. Referencias bibliográficas

GARCÍA ARRANDO (2006): Los relojes de sol de Mallorca. Catálogo. (CD Rom).

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Actuaciones para potenciar la visita pública

Priorización de las actuaciones