

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
432	Possessió de Valldurgent	Heráldica/Escudo heráldico
nivel de protección	Autor	Nº Catálogos CIM
integral		
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	Elementos asociados a la unidad
432	Decorativo	
Unidades asociadas al conjunto	Equipo responsable	
Relacionada con ficha 109	C. Colom; M. Calvo	
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	
09/2008		

2. Documentación fotográfica



Escudo de armas situado sobre el portal redondo de acceso a la vivienda. Está realizado a modo de clave de bóveda.




Escudo de armas de piedra caliza de forma circular con orla vegetal rodeando el perímetro exterior. En el interior un rombo dividido en dos partes. Las ondas de la mitad inferior corresponde a la familia Brondo, propietarios de la possessión hasta el siglo XX.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X= 462111.69 Y= 438210.53

Ubicación

Calvià. Coll de sa Creu, Km. 7.5

Calificación del suelo

ARIP

Vegetación**Recursos hídricos****Usos permitidos**

unicamente se permite el mantenimiento del uso actual y actuaciones de consolidación y restauración del bien

5. Marco cronológico**6. Análisis funcional-tipológico**

Escudo heráldico

7. Visibilidad desde el conjunto**8. Descripción del conjunto****Descripción del conjunto**

Este escudo está situado sobre el portal redondo que da paso a la vivienda principal. El escudo que representa las ondas del escudo Brondo, familia que fue propietaria de la finca desde el siglo XV. Se trata de una pieza circular con orla vegetal en el exterior. En el interior un rombo dividido en dos partes en la superior unas bandas rectas y en la inferior unas ondas. Estas ondas hacen referencia a que algunos hombres de la familia fueron capitanes de barco. Esta no es la ubicación original de la pieza, ya que según la documentación de los años 60 sobre este portal estaba el plafón que hay en el pasaje interior y que indica las denominaciones que ha tenido la finca. Esta pieza podría corresponder a una clave de una cúpula.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras

Patología o defectos en muros

Patología o defectos en cubiertas

Elementos distorsionantes

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>			
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>			
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>			
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>			
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>			

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras Grado de Conservación del Conjunto

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2
<input style="width: 100%; height: 60px;" type="text"/>				

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico Como elemento estético-arquitectónico

Como elemento paisajístico ambiental Nivel de protección

Nivel de deterioro Valoración cualitativa media

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo**Potencial didáctico formativo**

Interactividad

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

Acceso

Tipo de Acceso

Medio de Acceso

Adecuación del Acceso

Tiempo desde la vía pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

Interpretación

Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Monumentalidad del conjunto**

Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

Superficie del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

16. Referencias bibliográficas

(1993-1994) Gran Enciclopèdia de Mallorca, Mallorca, Vol. 18, p. 27-28.
 AGUILÓ et alí (2003): Calvià. Guia dels pobles de Mallorca, p. 90-93.
 CARACCILO (1981): Casas señoriales de Mallorca, p. LIII, Lám. 111.
 GARCÍAS; GLOAGUEN (2006): Recorreguts per les possessions de Calvià, Calvià. p. 28-30.

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Actuaciones para potenciar la visita pública

Priorización de las actuaciones