

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
420	Reloj de sol de Son Estades	Arquitectura civil/Reloj de sol
nivel de proteccion	Autor	Nº Catalogos CIM
Integral		
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	
420	Decorativo	
Unidades asociadas al conjunto	Elementos asociados a la unidad	
asociado a ficha 402		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
09/2008		C. Colom; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Estado actual de la fachada con el reloj de sol en la primera planta. Se puede observar como el revestimiento se ha suprimido, quedando reducido a una ola decorativa alrededor del reloj.




Descripción: Reloj de sol vertical declinante realizado con mortero de cal y con líneas esgrafiadas y pintadas con almagro. El estil de hierro tiene otra varilla de soporte, ambas están oxidadas. El mortero presenta grietas y los números romanos han desaparecido parcialmente.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X= 456914.27 Y= 4378829.09

Ubicación

Calvià (vila). C/ Son Pillo, sn.

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

5. Marco cronológico

1850

6. Análisis funcional-tipológico

Reloj de sol

7. Visibilidad desde el conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Reloj de sol vertical declinante situado en el primer piso de la fachada principal, sobre el portal de acceso. El reloj mide 140 x 140 cm. y está hecho con mortero de cal con elementos decorativos incisos y pintados con almagro. Algunos de los elementos han perdido los pigmentos. Se trata de un reloj cuadrado con la numeración romana y franjas horarias. Tiene el estil metálico con un refuerzo en la parte inferior para sostenerlo. El estil está oxidado. Originalmente la fachada estaba revestida, alineando el reloj con el muro. En la actualidad este revestimiento ha sido suprimido dejando alrededor del reloj una orla decorativa rectilínea. Estado de conservación regular ya que el mortero tiene grietas y se ha perdido parte de la numeración.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Patología o defectos en muros	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Patología o defectos en cubiertas	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Elementos distorsionantes	<input style="width: 90%;" type="text"/>

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input style="width: 90%;" type="text"/>			

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Grado de Conservación del Conjunto	<input style="width: 90%;" type="text"/>
--	--	------------------------------------	--

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="3"/>	Como elemento estético-arquitectónico	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="3"/>
Como elemento paisajístico ambiental	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="3"/>	Nivel de protección	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="3"/>
Nivel de deterioro	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="2"/>	Valoración cualitativa media	<input style="width: 50px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="2,8"/>

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

Acceso

Tipo de Acceso

Medio de Acceso

Adecuación del Acceso

Tiempo desde la vía pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

Interpretación

Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Monumentalidad del conjunto**

Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

Superficie del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

16. Referencias bibliográficas

GARCÍA ARRANDO (2006): Los relojes de sol de Mallorca. Catálogo. (CD Rom).

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Reparación de las grietas

Recuperación de la numeración y elementos decorativos

Actuaciones para potenciar la visita pública

Priorización de las actuaciones

Reparación de las grietas

Recuperación de la numeración y elementos decorativos