



1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
457	Varadero de Punta Negra	Etnologica/Varadero
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
457		
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
457. Varadero		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
11/2008		D. Albero; M. Calvo



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 461621.63; Y: 4375485.07

Ubicación

En una cala donde se sitúa el Hotel Punta Negra.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Recursos hídricos

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Contemporáneo (1800-1950)

6. Análisis funcional-tipológico

Punto de resguardo y amarre de barcas de bajo calado.

7. Visibilidad desde el conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de un varadero que se ubica en una zona resguardada de la cala adscrita al Hotel Punta Negra. Actualmente el entorno se halla completamente desfigurado de su configuración original. El único rastro de actividad anterior a la turística queda materializada por un pequeño varadero para barcos de bajo calado, seguramente utilizado por antiguos pescadores.

Del varadero sólo se conserva la plataforma y el mecanismo o polea para subir y anclar el barco, No se documentan restos de una posible cubrición que probablemente habría quedado desmantelada con la construcción del hotel o bien esta debió de ser de materiales perecederos.

Lo que se conserva actualmente se corresponde con una plataforma de mortero con cemento mezclada con piedras de tamaño mediano sin trabajar. En esta masa compacta se insertan dos troncos en sentido vertical y dos en horizontal aunque estos últimos debieron ser al menos cuatro por lo que varias partes de la plataforma han desaparecido. Finalmente se documenta un engranaje de madera donde se situaba el cable que permitía ascender el barco a la plataforma y fijarlo a la misma. El conjunto se encuentra muy mal conservado en su configuración y materiales (10-50%) y corre un alto riesgo, por su ubicación, de desaparecer completamente por los temporales que azotan la costa o por la intensa urbanización del entorno más próximo.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
457	1 sobre 5 (< 0.5 m.)	3 sobre 10 (10-50% evidencia configuración y materiales)	2

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura identificada)	1,5

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Urbanización y ampliación del hotel.
Erosión por agentes marinos y pendiente.
Visitas.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
1 sobre 5 (< 0.5 m.)	1 sobre 5 (1 estructura identificada)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2)	1

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2,5

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (Camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)-

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)-

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $1+2,5+0,5+4,2+0+0/6= 1,36$ Ponderado 34,95%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Consolidación
Restauración

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización
Accesos
Paneles

Priorización de las actividades