

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
436	Reloj de sol de la Possessió de Son Martí	Arquitectura civil/Reloj de sol
nivel de proteccion	Autor	Nº Catalogos CIM
integral		
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	
436	Decorativo	
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
Relacionado con ficha 101		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
09/2008		C. Colom; M. Calvo

2. Documentación fotográfica




Descripción: Reloj de sol vertical declinante con inclinación de 30° E. Está realizado con mortero de cal con los elementos incisos. Es de cuadrado y las líneas forman varias "U" decrecientes. En el exterior los números y en el interior las franjas horarias. Conserva el estil de hierro con bola en el remate.




Descripción: Ubicación del reloj de sol en el interior del patio, entre la planta noble y en ático. Está situada frente al arco de acceso.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X= 456095.51 Y= 4382925.99

Ubicación

Calificación del suelo

Vegetación

Recursos hídricos

Usos permitidos

unicamente se permite el mantenimiento del uso actual y actuaciones de consolidación y restauración del bien

5. Marco cronológico

1850

6. Análisis funcional-tipológico

Reloj de sol

7. Visibilidad desde el conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Reloj de sol situado en el patio central de la vivienda, entre la planta noble y el ático, frente al acceso. Es un reloj vertical declinante con 30° E. Está realizado con mortero de cal y las líneas decorativas incisas. Mide 160 x 140 cm. Tiene forma cuadrada con los elementos decorativos distribuidos en forma de "U" concéntricas. En la más exterior la numeración y en la interior las franjas horarias. En el centro el estil de hierro con bola en el remate. El mortero está en mal estado en el extremo superior derecho.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras

Patología o defectos en muros

Patología o defectos en cubiertas

Elementos distorsionantes

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
<input style="width: 100%;" type="text"/>			
<input style="width: 100%;" type="text"/>			
<input style="width: 100%;" type="text"/>			
<input style="width: 100%;" type="text"/>			
<input style="width: 100%;" type="text"/>			

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras Grado de Conservación del Conjunto

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2
<input style="width: 100%;" type="text"/>				

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico Como elemento estético-arquitectónico

Como elemento paisajístico ambiental Nivel de protección

Nivel de deterioro Valoración cualitativa media

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

Acceso

Tipo de Acceso

Medio de Acceso

Adecuación del Acceso

Tiempo desde la vía pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

Interpretación

Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Monumentalidad del conjunto**

Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

Superficie del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

16. Referencias bibliográficas

Reloj de sol situado en el patio central de la vivienda, entre la planta noble y el ático, frente al acceso. Es un reloj vertical declinante con 30° E. Está realizado con mortero de cal y las líneas decorativas incisas. Mide 160 x 140 cm. Tiene forma cuadrada con los elementos decorativos distribuidos en forma de "U" concéntricas. En la más exterior la numeración y en la interior las franjas horarias. En el centro el estil de hierro con bola en el remate. El mortero está en mal estado en el extremo superior derecho.

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Recuperar el mortero en la esquina superior derecha.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Priorización de las actuaciones