

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
387	Cruz de la Capelleta	Arquitectura civil/Cruz de término
nivel de protección	Autor	Nº Catalogos CIM
Integral		
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	
387	Espacio museado	
Unidades asociadas al conjunto	Elementos asociados a la unidad	
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
08/2008		C. Colom; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Cruz de término situada en el cruce entre la c/ mayor y la c/ Capelleta. Situada en el extremo de la plaza, colocada sobre un pedestal formado por dos círculos concéntricos. Fuste liso y cruz de líneas sencilla con el escudo del municipio en el centro. A pesar de tener un panel informativo tras la cruz no se incluye en la explicación.



Descripción: Desperfectos en la base del pedestal.



Descripción: Detalle de la cruz con el relieve central que representa el escudo del municipio. En los extremos de la cruz un elemento decorativo a modo de flecha que apunta hacia en centro de la composición.




Descripción: La señal de tráfico situada en la esquina de la c/ Capelleta dificulta la visión de la cruz.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico

Coordenadas UTM

X=458013.12 Y= 4379933.82

Ubicación

Calvià. C/ Major, esquina C/ Capelleta

Calificación del suelo

S.U. Suelo Urbanizado

Vegetación

Recursos hídricos

Usos permitidos

Serán permitidos aquellos usos que se prevee en la normativa urbanística, siempre que no comporten deterioro del bien patrimonial protegido.

5. Marco cronológico

Siglo XX

6. Análisis funcional-tipológico

Hito. Cruz de término.

7. Visibilidad desde el conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Esta cruz indicaba el límite del núcleo urbano en la zona del levante. Se haya en el extremo de la plaza. Está situado sobre un podio compuesto por dos escalones circulares de diferente tamaño. El fuste es liso y sobre este se sitúa la cruz. Ésta es de líneas sencillas y presenta un medallón en el centro con el escudo del municipio. Rodeando el medallón una flecha en cada uno de los extremos. Toda la cruz está realizada sobre arenisca. Se trata de una cruz moderna porque en los años 70 la original sufrió los destrozos debido a un accidente de coche. Se rehizo una nueva cruz sencilla que en el año 2000 fue destruida otra vez por otro accidente de coche. En ese año se realizó la nueva cruz que ahora se puede observar.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras	
Patología o defectos en muros	Desprendimientos en la base
Patología o defectos en cubiertas	
Elementos distorsionantes	Señales viarias

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
387	5 sobre 5 (completa)	9 sobre 10 (>90% evidencia configuración y materiales Deterioro bajo, no pelagra su función)	7

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura identificada)	4

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2
	Cambio de cruz Cambio de cruz	Años 70 Año 2000		

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico	1	Como elemento estético-arquitectónico	2
Como elemento paisajístico ambiental	2	Nivel de protección	2
Nivel de deterioro	3	Valoración cualitativa media	2

13. Potencialidad como elemento patrimonial visible**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

1 sobre 5 (1 artículo)

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2,25

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

1

Media del potencial informativo-educativo

1,5

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (calle)

Medio de Acceso

4 (coche)

Adecuación del Acceso

3

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10m)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10m)

Media del Acceso del Conjunto

4,4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

3 (limpio, acondicionado, restaurado)

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

1.5

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visible

 $2,33+2,25+1,5+4,4+1,5+0/6= 1,99$ Ponderado 51,07%**14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio**

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

- accidentes viarios

15. Potencialidad como elemento patrimonial visible

Monumentalidad del conjunto

Altura Máxima de las Estructuras

5 sobre 5 (completo)

Grado de identificación de las estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

Superficie del conjunto

1 sobre 5 (>200 m²)

Media de la Monumentalidad del Conjunto

2,33

16. Referencias bibliográficas

AGUILÓ et ali (2003): Calvià. Guia dels pobles de Mallorca, p. 64.

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Actuaciones para potenciar la visita pública

Priorización de las actuaciones

Reparación de los desperfectos de la base.
 Mantenimiento y conservación del bien.
 Señalización del bien.
 Colocación de panel explicativo.
 Inclusión en rutas sobre el patrimonio urbano.