

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
258	Cisterna de Son Claret	Etnológico/Sist. Hidráulico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
258		En uso
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
258. Cisterna		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
		D. Alberó, M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Cuello de la cisterna.



Descripción. Pozo de la cisterna.




Descripción: Boca de la cisterna revestida con mortero

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 455467.14; Y: 4382841.47

Ubicación

En unos terrenos de cultivo justo delante de la finca de Son Claret.

Calificación del suelo

SR-3

Vegetación

En unos terrenos de cultivo justo delante de la finca de Son Claret.

Recursos hídricos

Torrente de Galatzó a 300 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Contemporáneo (1900-Actualidad).

6. Análisis funcional-tipológico

Pozo de extracción de aguas subterráneas con fines agrícolas y ganaderos.

7. Visibilidad desde el conjunto

El conjunto centra su visibilidad en el entorno agrícola inmediato y en la casa de Son Claret.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una cisterna en forma de pera con cuello de planta circular de 0.78 m. de diámetro interno. El paredado del cuello del pozo está realizado con la técnica de piedra en verd a partir de losas de arenisca hincadas verticalmente. El grueso máximo del muro se relaciona con el grosor de las losas de 0.16 m, lo mismo sucede con la altura del cuello que es de 0.73 m. Las losas están trabadas mediante mortero con la junta recrecida. En la zona superior del cuello se ha utilizado este mismo mortero de cal y arena para asentar los bloques y dar solidez a la estructura. El estado del elemento es bueno, entre 50-90% de conservación de evidencias de configuración y materiales.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
258	2 sobre 5 (0.5-1 m) (0,73 m)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	2

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Erosión por hídricos y pendiente.
 Creación de accesos
 Actividad agrícola
 Vegetales: desestabilización de estructuras.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visible

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
2 sobre 5 (0.5-1 m) (0,73 m)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2.)	1,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

4 (vehículo)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $1,33+2+1+4,2+0+0/6= 1,42$ Ponderado 36,37%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza
Consolidación
Mantenimiento

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización
Accesos
Trípticos.

Priorización de las actividades