1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoria/Subcategoria
248	Pozo de Mofarés	Etnológico/Sist. Hidráulico

Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
248		Abandonado

Unidades asociadas al conjunto	Elementos asociados a la unidad
248 Pozo	

Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
04/2008		D. Albero; M. Calvo

2. Documentación fotográfica

Descripción: Vista general del pozo

Descripción: Vista frontal con las losas de mares de cierre.

Descripción: Reja que cubre el pozo

Descripción: Vista frontal del pozo

3. Documentación cartográfica

Plano de localización

Delimitación del conjunto



Plano de situación

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 456745.98; Y: 4380412.96

Ubicación

Llano. Al lado de un camino rural que arranca desde las casas de Mofarés en dirección al norte.

Calificación del suelo

SR-4

Vegetación

Algarrobo, almendro, pino, xiprell y romaní

Recursos hídricos

Torrentera a 120 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el articulo 2.5 de la Normativa del Catalogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950), actualmente esta seco.

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto hidráulico destinado a la captación y almacenamiento de agua para el ganado y el riego de una serie marges destinados al cultivo.

7. Visibilidad desde el conjunto

La visibilidad desde el enclave es preferentemente de corto alcance, centrándose en las zonas productivas que circundan este pequeño claro del valle.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de un pozo de planta circular con un diámetro de 3.2 m y una profundidad de 4.2 m. ya no conserva agua en su interior. El pozo está construido con paredado rústico en sec con piedras colocadas de plano y fil, siendo en el interior de un tamaño mayor que en el cintell. Se trata de piedras vivas vidrencas trabajadas de tamaño mediano-grande.
El cintell del pozo es un muro de tipo doble con relleno con un grosor de 1.2 m., la altura máxima de los muros es de 0.6 m. El cintell está construido en pedra en sec de tamaño mediano-pequeño viva vidrenca trabajada con la junta poc closa y colocadas de cara y fil.
La hilera superior está realizada con piedras irregulares niveladas de tamaño mediano colocadas de fil con tierra encima para asentar y dar solidez a la estructura.
El cintell muestra en su cara sur una zona donde se ha eliminado el doble muro y se ha colocado una serie de losas de arenisca que sirven de acceso al pozo. Posiblemente, como hemos visto en otros pozos parecidos, se ubicaría una puerta o acceso que permite obtener agua del interior del pozo.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
248	2 sobre 5 (0.5-1 m) (0.6 m)	4 sobre10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de conservación de la unidad
1 sobre 5 (1estructura)	2		

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1estructura)	2

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

-Abandono: no hay mantenimiento de las estructuras.
-Vegetales: desestabilización y disminución visual de las estructuras.
-Creación de accesos.
-Actividad agrícola.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto

Altura Máxima de las Estructuras	Grado de identificación de las estructuras
2 sobre 5 (0.5-1 m) (0.6 m)	1 sobre 5 (1estructura)

Superfície del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2.)	1.33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica
0

Nivel de valoración social
0

Signficancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal
1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal
1

Singularidad en función del material
1

Singularidad según técnica constructiva
1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto
2

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual
1

Potencial turístico divulgativo
0

Media del potencial informativo-educativo
0,5

Acceso

Tipo de Acceso
5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso
4 (vehículo)

Adecuación del Acceso
2 sobre 3 (limpio)

Tiempo desde la via pública en vehículo
5 sobre 5 (< 10 min)

Tiempo a pie desde la vía pública
4 sobre 5 (10-30 min)

Media del Acceso del Conjunto
4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza
0

Señalización
0

Media del Acondicionamiento del conjunto
0

Interpretación

Interpretación del conjunto
0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable
1.33+2+0.5+4+0+0=1.3 Ponderado 33.39%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto
-Limpieza vegetal.
-Consolidación.

Actuaciones para potenciar la visita pública
-Accesos.
-Señalización.
-Trípticos.

Priorización de las actividades