

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
196	Almazara de Son Sastre	Arquitectura civil/Almazara
nivel de protección	Autor	Nº Catálogos CIM
Integral		196
Nº Catálogo PGOU	Uso actual	
196	Abandonado	
Unidades asociadas al conjunto	Elementos asociados a la unidad	
Relacionado con ficha 108		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
	09/2008	C. Colom; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Está situada en el lateral de las casas. Tiene planta longitudinal, dos alturas con una puerta adintelada en la planta baja y ventana en la superior que permite la entrada de luz en el interior. Los muros son de mampostería y la cubierta inclinada, de una vertiente con teja árabe.



Descripción: Elementos conservados en el interior que són los graneros, a los que se accede mediante arcos de medio punto y que en su interior están cubiertos con bóveda de cañón. Tambie conserva las "cuixeres" y la prensa mecánica. Están fuera de uso



Descripción: Elementos conservados en el interior que són los graneros, a los que se accede mediante arcos de medio punto y que en su interior están cubiertos con bóveda de cañón. Tambie conserva las "cuixeres" y la prensa mecánica. Están fuera de uso




Descripción: Elementos conservados en el interior que són los graneros, a los que se accede mediante arcos de medio punto y que en su interior están cubiertos con bóveda de cañón. Tambie conserva las "cuixeres" y la prensa mecánica. Están fuera de uso

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X= 459957.66 Y= 4382031.84

Ubicación

Calvià. Crta. Calvià Puigpunyent, Km. 5.4

Calificación del suelo

ARIP

Vegetación**Recursos hídricos****Usos permitidos**

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

En el siglo XVI ya había almazara en esta possessió

6. Análisis funcional-tipológico

Almacenamiento y transformación de la producción agrícola Aceite .Almazara.

7. Visibilidad desde el conjunto**8. Descripción del conjunto****Descripción del conjunto**

Esta almazara está documentada desde el siglo XVI, aunque no conserva los elementos tradicionales. Está situada en la fachada lateral de las casas, con puerta adintelada. Tiene planta longitudinal, con interior de dos alturas y vanos en la planta superior que permiten la entrada de luz en el recinto. Al fondo dos estancias anejas abiertas mediante arcos de medio punto que sirven como graneros. En el interior de éstas se localiza una cubierta de bóveda. No está en uso y sólo conserva una prensa mecánica y las cuixeres.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Patología o defectos en muros	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Patología o defectos en cubiertas	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Elementos distorsionantes	<input style="width: 60%;" type="text"/>

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Como elemento estético-arquitectónico	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Como elemento paisajístico ambiental	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Nivel de protección	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Nivel de deterioro	<input style="width: 60%;" type="text"/>	Valoración cualitativa media	<input style="width: 60%;" type="text"/>

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

Acceso

Tipo de Acceso

Medio de Acceso

Adecuación del Acceso

Tiempo desde la vía pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

Interpretación

Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Monumentalidad del conjunto**

Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

Superficie del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

16. Referencias bibliográficasAGUILÓ et ali (2003): Calvià. Guia dels pobles de Mallorca, p. 89-90.
(1993-1994) Gran Enciclopèdia de Mallorca, Mallorca, Vol. 16, p. 31-32.**17. Priorización de las actuaciones**

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Actuaciones para potenciar la visita pública

Priorización de las actuaciones