

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 263 - Accesos.	Nombre del conjunto Graner del Deume de Son Martí	Categoría/Subcategoría Etnológico/Graner delme
Nº Catálogo PGOU 263	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Abandonado
Unidades asociadas al conjunto 263. Granero del deume		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 05/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Alberó; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista frontal del granero y el muro de cierre.



Descripción. Detalle del muro de cierre.



Descripción: Foto de la puerta y del interior.




Descripción: Pared interna con ventana, revestida y encalada.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 455889.97; Y: 4383097.09

Ubicación

En una ladera al margen de la carretera que lleva a Galilea en las casas de Son Martí, en una transición costa-interior.

calificación del suelo

SR-2, SR-3

Vegetación

Pino Acebuche y mata

Recursos hídricos

Torrente de Na Llaneres a 150 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Medieval? (1230-1500), Moderno? (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de un granero para almacenar productos, preferentemente trigo. En época medieval esta estructura aparece vinculada al cobro y almacenamiento del diezmo por parte del obispo de Barcelona. Este conjunto pudo centralizar los impuestos de la zona de Galatzó, Capdellá y Puigpunyent.

7. Visibilidad desde el conjunto

Visibilidad muy reducida a los terrenos de la zona norte del valle de Capdellá y los montes circundantes, posible ocultación intencionada.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de una estructura rectangular muy tapada por la vegetación que se adosa a una pared seca en su muro norte. Las dimensiones son 2.8 m. de longitud y 3.1 m. de anchura. El espacio interior, sin compartimentar, tiene una longitud de 2.55 m. y 1.85 de anchura y 1.85 m. de altura interna. Los muros, medidos en el espacio visible de la puerta, presentan un grosor medio de 0.59 m.

La entrada principal al granero está centrada en la cara sur y tiene una altura (flecha) de 1.6 m. y un ancho (luz) de 0.7 m. La profundidad (Llindar) es de 0.6 m. La puerta de ingreso, rectangular, está culminada por un dintel completamente revestido por mortero. Las jambas las conforman varias piezas de piedra caliza mediana trabajada. Se observa un vano o ventana en la pared este, probablemente posterior a la construcción, que comunica el interior con el exterior y permite la entrada de luz.

El alzado del muro está formado por muros contraídos con la técnica de piedra en verd con la junta recrecida que conforman una pared vertical a plomo. Éstos están constituidos por piedra vista en paredado rústico, cal y arena en una proporción piedra-mortero de 70-30%. Las piedras que conforman la pared son de tamaño mediano de tipo viva y vidrenca, avellanada, trabajada y colocadas de cara. La pared en el interior está completamente revestida y encalada, especialmente en la zona de la puerta. En general el granero ha sido remodelado en fechas recientes, cuando probablemente se consolidó, revistió y se abrió la ventana. El conjunto, a pesar de estar muy tapado por la vegetación está bien conservado.

La cubierta se ha realizado mediante aproximación de hiladas y se ha consolidado con mortero idéntico al antes citado. Las piedras son losas hincadas de fil. La cubierta está totalmente revestida de cemento con cal y arena espatulado en una proporción piedra-mortero 70-30%. La piedra de la cubierta es piedra viva avellanada vidrenca retocada de tamaño pequeño y mediano. La cubierta está bien conservada y consolidada por el mortero (90% configuración y materiales). En la parte posterior de la cubierta se observa un respiradero circular que ha sido consolidado con mortero. El interior de la estructura no presenta ningún tipo de pavimento y el suelo está compuesto por tierra.

Finalmente señalar que justo delante de la puerta se sitúa un muro de cierre de planta de herradura que, colmatado hasta la altura del acceso al granero, delimita un espacio con dimensiones 5 x 3.10 m.. El muro está construido con la técnica de piedra en verd, igual que el del paramento externo del granero, pero las piedras están colocadas de plano. Tiene 0.5 m. de grosor y 1.2 m. de altura.

En los alrededores del granero se documenta abundante presencia de cerámica común.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
263	5 sobre 5 (con cubierta)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4.5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	2,75

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Creación de accesos
 Vegetales: disminución visual y desestabilización de estructuras
 Erosión por pendiente e hídricos.
 Animales.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (con cubierta)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2)	2,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2,5

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $2,33+2,5+1+4,2+0+0/6= 1,67$ Ponderado 42,7%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza vegetal
Consolidación
Restauración

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización
Accesos
Paneles

Priorización de las actividades