



### 1. Nombre e identificación del conjunto

<b>Id Conjunto</b>	<b>Nombre del conjunto</b>	<b>Categoría/Subcategoría</b>
458	Faro de Cala Figuera	Arquitectura civil/Faro
<b>nivel de protección</b>	<b>Autor</b>	<b>Nº Catalogos CIM</b>
integral		
<b>Nº Catálogo PGOU</b>	<b>Uso actual</b>	
458	En uso	
<b>Unidades asociadas al conjunto</b>	<b>Elementos asociados a la unidad</b>	
458 Faro		
<b>Fecha de la catalogación</b>	<b>Fecha última revisión</b>	<b>Equipo responsable</b>
11/2008		C. Colom, M. Calvo



### 8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad

Nombre de la unidad 5

### 9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras

Patología o defectos en muros

Patología o defectos en cubiertas

Elementos distorsionantes

### 10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
458	5 sobre 5 (con cubierta)	9 sobre 10 (>90% evidencia configuración y materiales Deterioro bajo, no pelagra su función)	4,5
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
<input type="text" value="1 sobre 5 (1 Estructura)"/>	<input type="text" value="4"/>

### 11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2
<input type="text"/>				

### 12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico <input type="text"/>	Como elemento estético-arquitectónico <input type="text"/>
Como elemento paisajístico ambiental <input type="text"/>	Nivel de protección <input type="text"/>
Nivel de deterioro <input type="text"/>	Valoración cualitativa media <input type="text"/>

**4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos****Coordenadas UTM**

X: 459006.42; Y: 4367872.54

**Ubicación**

Sobre una zona de acantilados en el Cabo de Cala Figuera.

**Calificación del suelo**

SR1-ANEI

**Vegetación**

Xiprell y romaní.

**Recursos hídricos**

Torrentera a 650 m.

**Usos permitidos**

Usos previstos en la normativa urbanística y de acuerdo con la calificación del suelo.

\* Ver matriz del suelo rustico i definición de actividades, Vol. II de la normativa urbanística.

Se admiten estos, siempre que no comporten deterioro del bien patrimonial protegido.

**5. Marco cronológico**

Contemporáneo (1800-actualidad).

**6. Análisis funcional-tipológico**

Estructura para facilitar la navegación y evitar la colisión de barcos con la zona acantilada del sur de Calviá.

**7. Visibilidad desde el conjunto****8. Descripción del conjunto****Descripción del conjunto**

Se trata de un complejo de unas 4 ha. donde se observan estructuras relacionadas con el faro así como habitaciones para el personal encargado de gestionarlo. El complejo se ubica en un saliente del cabo de Cala Figuera. El faro tiene una planta en forma de "T" achatada de 75 x 25 m. de longitud y anchura. A los extremos de la estructura se ubican sendas viviendas cuya funcionalidad es la de alojar a los dos fareros. En la parte central de edificio se encuentra el sector dedicado a las labores relacionadas con el buen funcionamiento del faro: instrumental, equipo de radio, etc. Finalmente se documentan dos estancias adosadas a la pared de la estructura original. También a escasos metros se documentan más estructuras de habitación que está directamente vinculadas con el complejo asociado al faro. Así pues, el faro propiamente esta formado por una base donde se documentan varias dependencias y una torre troncocónica de color blanco con una espiral negra que la rodea. El conjunto construído sumaría unos 300 m cuadrados. El grado de conservación de su configuración y materiales es bueno, entre 50 y 90%.

**Descripción de la unidad****Nombre de la unidad**

No aplica

## 13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

## Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

## Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2,5

## Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

## Acceso

Tipo de Acceso

4 sobre 5 (Pista (&gt; 2m ancho) )

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

4 sobre 5 (20-10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

3 sobre 5 (1 h- 30 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4

## Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

## Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $2,66+2,5+1+3,4+0+0/6= 1,51$  Ponderado 38,64%

## 14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Erosión por pendientes e hídricos.  
Influencia del mar.  
Vegetales: desmantelamiento de estructuras.  
Visitas

## 15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

## Monumentalidad del conjunto

Altura Máxima de las Estructuras

5 sobre 5 (5 alturas)

Grado de identificación de las estructuras

1 sobre 5 (1 Estructura)

Superficie del conjunto

2 sobre 5 (200-400 m<sup>2</sup>)

Media de la Monumentalidad del Conjunto

2,66

## 16. Referencias bibliográficas

## 17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Consolidación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización.  
Accesos  
Programa de visitas.

Priorización de las actuaciones