

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 254	Nombre del conjunto Conjunto etnológico des Fornets	Categoría/Subcategoría Etnológico/Sitja y caseta de carbonero
Nº Catálogo PGOU 254	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Abandonado
Unidades asociadas al conjunto 254.1 Barraca 1 254.2 Barraca 2 154.3 Barraca 3 i 254.5 Horno 254.4 Sitja		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 05/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Albero; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Barraca 1 aislada del conjunto.



Descripción: Barraca 3.



Descripción: Sitja con enlosado.




Descripción: Horno.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 456563.94; Y: 4373201.48

Ubicación

En un pinar, en ladera de 62 m. de altura, al borde de un camino que va a Sa Porrassa a 500 m. del talayot de Son Miralles. Cerca de la costa.

calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino, acebuche, romero y mata

Recursos hídricos

Torrente de Sa Caleta a 1500 m. y antigua albufera a 750 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Área de actividad centrada en el aprovechamiento del entorno forestal.

7. Visibilidad desde el conjunto

Desde este conjunto se tiene dominio visual del llano de Santa Ponsa, conecta visualmente con yacimientos prehistóricos como Turó de Ses Abelles, Puig de Saragossa, Puig de Sa Cella, Puig de Sa Morisca, Túmulo de Son Ferrer, Ses Rotes, Talayot y Túmulo de Son Miralles.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

En la zona oriental del conjunto arqueológico donde se observa un santuario prehistórico (nº catálogo 36) se conserva un interesante conjunto de época moderna. Se trata de diversos fondos de cabañas de planta rectangular, donde además se documenta una sitja y un pequeño horno. Para construir el conjunto se aprovecharon bloques procedentes del asentamiento prehistórico. También hay un pequeño silo de forma circular. Este tipo de construcciones de pared seca y cubierta vegetal era frecuente en zonas en las que se roturaba el bosque. Ello permitía la subsistencia de grupos sociales que, al no poseer tierras de cultivo, podían aprovechar los recursos naturales comunitarios disponibles. En la zona y en los alrededores se documentan abundantes acumulaciones de piedras que podrían ocultar más estructuras. Es necesaria una limpieza intensa de la zona. En toda el área se documenta abundante presencia de cerámica a torno vidriada melada. El grado de conservación del conjunto es bueno, entre 50-90% de evidencias configuración y materiales.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

254.1 Barraca 1

Se trata de una barraca de planta cuadrangular sin compartimentar de dimensiones internas 3.2 x 2.3 m. La altura máxima de los muros es de 0.8 m. y su grosor de 0.91 m. Los muros son poco cerosos de tipo doble según paredado rústico de piedra en seco, la piedra viva vidrenca está poco trabajada y es de tamaño mediano, colocada de plano, fil y cola. La hilera superior la conforman piedras irregulares niveladas. La habitación presenta una estructura en el lado opuesto a la puerta que podría tratarse de un hogar de pequeñas dimensiones. La puerta se ubica al este y está desplazada hacia la derecha, sin derrame, su anchura es de 0.96 m.

La barraca se encuentra completamente colmatada por piedras y vegetación.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	254.2 Barraca 2
Esta barraca es la que se sitúa más al norte, al igual que la barraca 3 aparece orientada hacia la sitja. La planta y la técnica constructiva es igual a la relatada en el anterior apartado, pero en este caso la barraca, en vez de estar aislada, se adosa a un muro que delimita el espacio de uso del horno. Las dimensiones internas de esta barraca son 2 x 1.6 m. El grosor de los muros es de 0.75 m. y su altura de 1 m. La puerta orientada al suroeste, hacia la sitja, está efectuada sin derrame y tiene una anchura de 0.45 m. En esta barraca no se observan nichos ni espacios compartimentados.	
Nombre de la unidad	254.3 Barraca 3 i 254.5 Horno
Esta barraca se ha realizado a partir del muro en el que se ubica el horno. Éste se ha prolongado y cerrado por un muro transversal de tal forma que configura un espacio interno rectangular de 2.6 x 2.4 m. Una vez más la técnica constructiva es la misma que la observada en las anteriores estructuras, mediante piedras colocadas de fil y plano. La puerta se orienta al este y actualmente resulta inaccesible por la vegetación y los derrumbes de muro. El grosor de los muros es de 0.75 m. y su altura máxima es de 1 m. En la pared posterior se documenta la presencia de un pequeño nicho muy degradado. La barraca se encuentra completamente colmatada por piedras y vegetación. 254.5 Horno: Finalmente y adosado sobre el muro de la Barraca 3 que se amplía para delimitar el conjunto, se documenta un pequeño horno dedicado probablemente a la cocción de alimentos y otras materias para las personas que habitaron el conjunto. El horno, de planta circular, mide 1 m. de diámetro y está fabricado con la técnica de piedra en sec con piedras vivas vidrencas de tamaño mediano poco trabajadas, colocadas de cara y la junta poc closa, excepto las jambas de la boca que se colocan de fil. La cubierta del horno es en curucull y actualmente se encuentra parcialmente desmantelada lo que nos permite ver su interior. Actualmente el horno tiene una altura de 1.1 m. La boca del horno mide 0.55 m. de alto y 0.3 de ancho y como se ha señalado está compuesta por dos piedras o jambas en posición vertical.	
Nombre de la unidad	254.4 Sitja
Se trata de una sitja de planta circular de 5 m. de diámetro que articula el conjunto, constituyendo el centro del mismo. La sitja presenta un rotlo simple de una hilera de 0.26 m. de altura de piedra viva vidrenca mediana poco trabajada, colocada de cara según paredado rústico en sec y la junta poc closa. El sitjer presenta una pavimentación o enlosado a partir de piedras dispuestas en posición plana de unos 0.2 m. de grosor, así mismo se documenta sobre éstas un pavimento de tierra compactada.	

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
254.1	2 sobre 5 (0,50-1 m 0.8 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3
254.2	3 sobre 5 (1- 1,50 m) (1m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3,5
254.3	3 sobre 5 (1- 1,50 m) (1m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3,5
254.4	1 sobre 5 (< 0.5 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	2,5
254.5	3 sobre 5 (1- 1,50 m) (1,1)	3.5	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
3 sobre 5 (3 a 6 estructuras)		3,1	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Visitas y expolios
Erosión por hídricos y pendiente
Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución visual
Creación de caminos y paredes secas.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
3 sobre 5 (1- 1,50 m) (1m)	3 sobre 5 (3 a 6 estructuras)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
4 sobre 5 (600-800 m2)	3,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2 a 4 artículos)

Nivel de valoración social

3 sobre 5 (PGOU, itinerario, publicación)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

3,75

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

0

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

4 sobre 5 (camino > 2m ancho))

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

2 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0

Tiempo a pie desde la vía pública

4 sobre 5 (30-10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

2,4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $3,33+3,75+0,5+2,4+0+0/6= 1,66$ Ponderado 42,55%**12. Referencias bibliográficas**

CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.

GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.

Orfila y Merino 1987

Calvo 2002

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza de piedras y vegetales

Excavación

Consolidación

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización

Accesos

Trípticos

Priorización de las actividades