

1. Nombre e identificación del conjunto

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Id Conjunto | Nombre del conjunto | Categoría/Subcategoría |
| 005 | Sa Cova | Arqueológico |
| Nº Catálogo PGOU | Nº Carta Arqueológica | Uso actual |
| 005 | | Abandonado |
| Unidades asociadas al conjunto | Elementos asociados a la unidad | |
| 5 Covachas | | |
| Fecha de la catalogación | Fecha última revisión | Equipo responsable |
| | 04/2008 | D. Albero, M. Calvo |

2. Documentación fotográfica




Descripción: Covachas en la ladera de la montaña.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del yacimiento



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

8. Descripción del conjunto

| | |
|---------------------|-----------|
| Nombre de la unidad | No aplica |
| | |
| Nombre de la unidad | No aplica |
| | |
| Nombre de la unidad | No aplica |
| | |

9. Grado de conservación

| Id unidad | Altura máxima | Grado de conservación | Grado de Conservación de la Unidad |
|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| 5 | 5 sobre 5 (con cubierta) | 4 (50-90% evidencia configuración y materiales) | 4.5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Grado de conservación del conjunto | | | |
| Grado de identificación de las estructuras | | Grado de Conservación del Conjunto | |
| 3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras) | | 3,75 | |

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

| |
|---|
| Erosión Pendiente Hidricos. Expolios |
|---|

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

| | |
|---|---|
| Monumentalidad del conjunto | |
| Altura Máxima de las Estructuras | Grado de identificación de las estructuras |
| 5 sobre 5 (con cubierta) | 3 sobre 5 (de 3 a 6 estructuras) |
| Superficie del conjunto | Media de la Monumentalidad del Conjunto |
| 5 sobre 5 (>800 m2.) | 4,33 |

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2 artículos)

Nivel de valoración social

1 (PGOU)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2,75

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

2 sobre 5 (<1m ancho)

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

1 sobre 3 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0

Tiempo a pie desde la vía pública

3 (30 min -1 h)

Media del Acceso del Conjunto

1,6

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $4,33+2,75+0,5+1,6+0+0/6= 1,53$ Ponderado 39,14%

12. Referencias bibliográficas

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Corpus de toponimia de Mallorca: relación alfabética de los topónimos registrados en el Mapa General de Mallorca, Escala 1:31.250. Miramar. ARAMBURU, J. (2005) Nota sobre la necrópolis postalayótica de Sa Cova (es Capdellà, Mallorca). Inédito.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Prospección intensiva.
Excavación.
Consolidación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Limpieza
excavación
Accesos.
Señalización
Trípticos

Priorización de las actividades

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 452542.2; Y:4380301.67

Ubicación

En la ladera de una montaña escarpada por detrás de la finca de Sa Cova, en el coll de Sa Cova.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino, brezol y romero

Recursos hídricos

Captación de agua a unos 50 m

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Talayótico (1000-500 AC), Postalayótico (500-123 AC).

6. Análisis funcional-tipológico

Covachas posiblemente utilizadas como necrópolis de enterramiento así como para estabular el ganado.

7. Visibilidad desde el conjunto

La visibilidad del enclave se centra con total seguridad en el pequeño valle de Sa Cova que le rodea, una visita a cada enclave podría revelarnos una posible importancia visual también a medio alcance. Podría ser que el asentamiento pudo estar relacionado visualmente con otro que delimita el acceso al valle.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una serie de covachas naturales situadas en una zona escarpada de una montaña llamada Puig de Garrafa, en su cara este y a media altura, en la ladera detrás de la finca de Sa Cova. Las cuevas, de las que se constatan más de cuatro, tienen dimensiones variables, y aparecen situadas en un lugar inaccesible que no pueden ser visitados sin material adecuado. Ello ha imposibilitado observar desde cerca el conjunto por lo que la descripción aportada aquí deberá ser completada con dimensiones y otros datos de cada covacha en futuras prospecciones. Estas cuevas se sitúan orientadas a un pequeño valle que se muestra como un cruce de caminos que une la zona de Andraitx-Camp de Mar con la zona Sa Vall Verda y Capdellá. Esta zona podría considerarse como un lugar de transición entre la costa y el interior (1-10 Km).

Dentro de este grupo de covachas destaca una por la abundante cantidad de materiales prehistóricos sustraídos. La covacha se encuentra al pie de una pared rocosa, a unos 300 m. de altura y a unos 200 m. sobre el fondo del valle. Su acceso es fatigoso por la elevada pendiente y desnivel, pero fácil. Mide 15,5 m de profundidad por 11 m de ancho en la boca y 7 m de altura máxima, que corresponde a la boca, por lo que estamos ante una gran entrada, alejada de espacios recogidos y ocultos. La orientación del eje del interior hacia el exterior es de 70°. El yacimiento se conserva en la boca de la covacha, muy alterado por la erosión natural y humana. No es posible calcular su potencia que no parece en cualquier caso muy elevada. Entre los materiales constatados hay que reseñar una falcata, fragmentos de cuchillos y espirales de hierro, aros de cobre y vasijas, lo que nos evidenciaría un uso funerario del Postalayótico. Finalmente señalar que la incidencia eólica y solar del yacimiento se produce esencialmente por el este.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica