

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
271	Conjunto de carboneras de Valldurgent	Etnológico/sitja y caseta de carbonero
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
271		Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
271.1 Barraca 271.2 Sitja 1 272.2 Sitja 2		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
05/2008 271.2 Sitja 1		D. Alberó, M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción Otra vista de la sitja y su ubicación respecto al camino.



Descripción: Foto de la sitja situada al lado de la barraca.



Descripción: De la barraca.




Descripción: Esquina del muro de la barraca.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 462201.32; Y: 4381554.38

Ubicación

En la ladera de un pinar por el que pasa un camino procedente de la finca de Valldurgent, en una transición costa-interior.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino y carrizo

Recursos hídricos

Torrentera y pozo a 100 m. .

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Moderno? (1500-1800), contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto destinado a la manufactura de carbón.

7. Visibilidad desde el conjunto

Debido a la ubicación de conjunto, en medio de un pinar, resulta poco visible y posee escasa visibilidad, reducida al entorno potencialmente aprovechable más cercano.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de un conjunto destinado a la fabricación de carbón situado cerca de una torrentera en una zona montañosa con abundancia de combustible. El conjunto está formado por una barraca de carbonero que tiene a escasos metros dos sitjas. Una de las sitjas se sitúa en pleno camino. El conjunto se ubica junto a un antiguo camino que transcurre a lo largo de las faldas de las montañas del entorno próximo a Valldurgent.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

271.1 Barraca

Se trata de una barraca que se adosa a la ladera que debió servir de refugio temporal a las personas que se dedicaban a gestionar las sitjas mientras duraba la producción de carbón. La planta de la estructura es rectangular y no se observan espacios compartimentados. Las dimensiones externas son de 3.4 x 5.1 m., siendo la altura máxima del muro de 1.25 m. Únicamente se constata la puerta de ingreso, desviada hacia la izquierda en el muro de la fachada y orientada hacia las sitjas, hacia al oeste. La puerta está efectuada sin derrame y la delimitan jambas consistentes en varias piezas de piedra trabajada. La anchura de la puerta es de 0.5 m. el umbral mide 0.35 m.. El alzado está realizado mediante paramento simple, el grosor de los muros alcanza 0.77 m. La pared está construida en piedra en sec según paredado rústico con las juntas poco ciosas. La piedra utilizada en la pared es de tamaño variado de tipo viva vidrenca en bruto o poco retocada, estando las mismas colocadas de cara. No se puede observar, puesto que la barraca está colmatada por piedras y por abundante vegetación, si existió algún tipo de pavimentación o preparación del suelo de la estructura. Así mismo, la barraca no presenta cubierta ni vanos. En general, podemos decir que está bien conservada en lo que a su configuración y materiales básicos se refiere (50-90%).

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	271.2 Sitja 1
Se trata de una sitja de planta circular situada a ras de suelo en medio de un camino de unos 5.15 m. de diámetro delimitada por un rotlo sencillo de pedra en sec con piedras medianas y grandes de tipo viva vidrenca colocadas de plano en bruto. El paredado es rústico con la hilera superior formada por piedras irregulares niveladas colocadas de plà y la junta poc closa. La altura máxima del rotlo es de 25 cm. El pavimento de la sitja está formado por tierra de carbonero compactada. En general la unidad conserva bien su configuración y materiales (50-90%).	
Nombre de la unidad	271.2 Sitja 2
Se trata de una sitja de planta circular situada a ras de suelo en medio de un camino a unos 50 m. de la anterior. Esta sitja, muy parecida a la anterior, tiene unos 4 m. de diámetro y está delimitada por un rotlo sencillo de pedra en sec con piedras medianas de tipo viva vidrenca colocadas de plano en bruto. El paredado es rústico con la hilera superior formada por piedras irregulares niveladas colocadas de plà y la junta poc closa. La altura máxima del rotlo es de 25 cm. El pavimento de la sitja está formado por tierra de carbonero compactada. En general la unidad conserva bien su configuración y materiales (50-90%).	
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
271.1	3 sobre 5 (1-1.5 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	3,5
271.2	1 sobre 5 (< 0.5 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	2,5
271.3	1 sobre 5 (< 0.5 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	2,5
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
2 sobre 5 (1 a 3 estructuras)		2,41	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Erosión y pendiente.
 Creación de accesos y caminos.
 Podas.
 Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	
Altura Máxima de las Estructuras	Grado de identificación de las estructuras
3 sobre 5 (1-1.5 m)	2 sobre 5 (1 a 3 estructuras)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
2 sobre 5 (200-400 m2)	2,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

3 sobre 5 (Sendero 1-2 m ancho)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

3,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $2,33+2+0,5+3,6+0+0/6= 1,4$ Ponderado 35,9%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza vegetal.
Consolidación y restauración.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización.
Adecuación acceso.
Trípticos.
Recuperación de la actividad artesanal.

Priorización de las actividades